


Unterlage 17.2: Lage der Beprobungsstellen der Qualitätskomponente Benthos



<b>Nr.</b>	<b>Rechtswert</b>	<b>Hochwert</b>
1	3471150	5931527
2	3471011	5931649
3	3470843	5931763
4	3470680	5931885
5	3470499	5932016
6	3470442	5932123
7	3470451	5932253
8	3470455	5932450
9	3470690	5932960
10	3470732	5932942
11	3470869	5932994
12	3471035	5933039
13	3471390	5933165
14	3471547	5933251
15	3471662	5933295
16	3471789	5933317